


EDIFICATO ESISTENTE CARATTERI



CASE DEL PORTESONE INGRADIMENTO

- LEGENDA**
- LIMITE AMBITO
 - EDIFICI PRESENTI NEL CATASTO DI IMPIANTO:
1 con il medesimo sedime
 - EDIFICI PRESENTI NEL CATASTO DI IMPIANTO:
2 con il sedime ampliato
 - EDIFICI PRESENTI NEL CATASTO DI IMPIANTO:
3 sostituiti / inglobati
 - EDIFICI PRESENTI NEL CATASTO DI IMPIANTO:
4 indicati come rudere
 - EDIFICI CON PRESENZA DI VALORI TESTIMONIALI (1-n: numerazione schede)
 - EDIFICI CON PRESENZA DI VALORI TESTIMONIALI Residenziali
 - EDIFICI CON PRESENZA DI VALORI TESTIMONIALI Agricoli / Accessori
 - EDIFICI DI CIVILE ABITAZIONE
 - MANUFATTI ED ACCESSORI

Fonti cartografiche
Cartografia catastale
Catasto di impianto

COMUNE DI LERICI
Provincia della Spezia

RECUPERO DEL TERRITORIO AGRARIO
Versanti La Serra - Tellaro
Ai sensi del Capo III della LR 23/2018

TITOLO
B ANALISI DELLA SITUAZIONE ESISTENTE
B1 CARATTERIZZAZIONE DEGLI AMBITI
EDIFICATO ESISTENTE
CARATTERI

scala:	1:2.000	data:	20-08-25	rev.:	A
rev.:	DESCRIZIONE:	DATA:	ELABORATO DA:		
A	1 emissione	Agosto 25			
B					
C					
D					

B1.6A